

# DAA 0084 Gern Tornado 2600 öljylämmitin pakokaasupoistolla .

Valokuvia ohjauskortin kytkennästä

1. Sytytysmuuntaja, ruskea johdin TR. ja sininen N. liittimeen
2. Magneettiventtiili ruskea johdin SV. ja sininen N. liittimeen
3. Puhaltimelle menevä kaapeli, Sininen syöttöliittimeen ja ruskea termostaatille
4. Photo liitin, vihreät johtimet.
5. Termostaatin pistoke, ruskea johdin.
6. Ohjauskytkin ,musta johdin
7. Syöttö 230 v L. liitin
8. Maadoitus HEART. liitin

